Presostato neumático Serie IS3000

Modelo

Modelo

IS3000-02

IS3010-02

IS3100

IS3110

Puede ser utilizado con cargas eléctricas reducidas e.j. relés, controladores programables, etc.

Cableado eléctrico sencillo Es posible la fijación del cableado con un conector G(PF)1/2.

Amplio rango de calibración 0.1 a 0.7MPa

Alta frecuencia de operación y larga duración debido a la construcción del émbolo Alta frecuencia: 1 ciclo/seq

Larga duración: 10 millones de ciclos

Características técnicas

Fluido	Aire comprimido
Presión de prueba	1.0MPa
Presión máx.	0.8MPa
Rango de presión de trabajo	0.1 a 0.7MPa
Temperatura ambiente y de fluido	-5 a 60°C (sin congelación)
Contactos	1ab
Histéresis	0.05MPa o menos
Repetibilidad	±0.05MPa
Peso	0,15kg

Tipo presostato

Fstándar

Microcarga

Carga aplicable mín.

5V DC 160mA

5V DC 1mA

Con LED indicador (Opcional)


CITE COMMENTS OF STREET OF



IS3100 (Conexionado con junta de sellado)

IS3000-02 (Rosca 1/4)





IS3010-02 (Rosca 1/4)

Símbolo



Valores nominales del presostato

Método conexionado

Rosca Rc1/4

Conexionado con junta de sellado

Rosca Rc1/4


Conexionado con junta de sellado

Modelo	IS3100						IS3 ⁰ 10			
0	Carga no inductiva (A)				Carga inductiva (A)				No inductiva (A)	
Carga	Resistencia a cargas		Carga ligera		Carga inductiva		Carga motor		Resistencia a cargas	
Circuito Tensión nominal (V)	N.C.	N.A.	N.C.	N.A.	N.C.	N.A.	N.C.	N.A.	N.C.	N.A.
AC125	5		1.5	0.7	3		2.5	1.3	0.1	
AC250	3		1	0.5	2		1.5	0.8		
DC30	4		2		3		3		0.1	
DC125	0.4		0.05		0.4		0.05		_	

Resistencia al aislamiento: $100 M\Omega$ o más a 500 V DC


Resistencia de tensión: 1500V AC, 50/60Hz durante 1 min. (En caso de detector con luz de neon: 1000V AC durante 1 min.)


Forma de pedido



Construcción

IS3000-02/3010-02 (Rosca Rc1/4)






Lista	de	СО	mp	one	nte	S

Ref.	Designación	Materiales		
1	Tornillo regulación	SS41		
2	Muelle	SWP-B		
3	Leva	SPCD		
4	Émbolo	POM		
5	Detector	_		
6	Tapa inferior	ADC12		
7)*	Junta tórica	NBR		

* Sólo para tipo montaje de junta de sellado

Dimensiones






⚠ Precauciones


Cableado

. Advertencia


- El indicador de 24VDC tiene dos terminales con polaridad.
 El cable rojo se conecta en la terminal (+) y el negro en el terminal (-) ".
- El indicador de 24VDC tiene una corriente de fuga de 3mA.
 Si la entrada del PLC está continuamente activada debido a esta fuga, conectar el LED directamente a al fuente de alimentación
- Ej.1) Cuando se use sólo el contacto "a" o los contactos "a&b"



Ej.2) Cuando sólo se utilice el contacto "b"



1. Conecte directamente el LED en al fuente de alimentación tal como se ilustra a continuación:



2. Coloque las placas adhesivas de" LAMPARA SE ACTIVA CUANDO HAY UN AUMENTO DE PRESIÓN." O "LAMPARA SE DESACTIVA CUANDO HAY UNA DISMINUACIÓN DE LA PRESIÓN." en el equipamiento donde sea fácil de leer.

Instalación/Conexionado

♠ Precaución

- Reserve un espacio para realizar el mantenimiento.
 Tenga en cuenta el tornillo de regulación de la parte superior del presostato.
- 2. Es posible el montaje en ambas direcciónes, horizontal o vertical

Procedimientos de calibración

∧Precaución

- 1. Gire el tornillo de ajuste situado en la cubierta para fijar la presión con un destornillador plano. Fije el tornillo con una tuerca de bloqueo después del ajuste. La histéresis es un valor fijo. Aumenta el valor de referencia girando a "+". Disminuye el valor de referencia girando a"-".
- Use un destornillador pequeño de punta plana para fijar la presión. Entonces, cierre con la tuerca de bloqueo. Si no se realiza este proceso, el valor de referencia se modificará.
- 3. La histéresis (el rango ACTIVACIÓN-DESACTIVACIÓN) es fijo.
- La escala de selección de presión corresponde al valor cuando aumenta la presión.

Ambiente

⚠ Advertencia

Evite utilizar en ambientes con agua o salpicaduras de aceite para evitar funcionamientos defectuosos o dañar al presostato por la corrosión del circuito eléctrico.

Otros

⚠ Precaución

 Existen repuestos sólo para el indicador luminoso. Si es necesario reparar, contacte con SMC. Indicador luminoso

Para 110V AC: 1530118-1 220V AC: 1530118-2 24V DC: 1530118-5

